

NOVA Lister

Ubehandlede lister

Rengøring

Ubehandlede lister er "åbne" i overfladen, og skal derfor rengøres med omhu. Dette sker bedst med en ren blød klud, hårdt opvredet i lunkent vand. For meget fugt vil få træet til at rejse sig.

Vedligehold

Hvis træet har rejst sig pga. fugt, kan der slibes med fint sandpapir.

Vedrørende slibning

Lav en test på et ikke synligt sted, og slib altid i længde retningen.

Malede lister

Rengøring

Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning.

Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand og til slut aftørres overfladerne.

Rengøring foretages eksempelvis således: Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid. Derefter efterskylles med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp

Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Genopmaling

Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning.

Til halv- og helblanke overflader fx træværk er det praktisk og hensigtsmæssigt at foretage en såkaldt slibevaske. Hertil anvendes en grundrensblanding og en slibesvamp.

Grundrensblandingen påføres overfladen med slibesvampen og overfladen bearbejdes på langs af emnets længderetning. Herved opnås en ren matteret overflade klar til at modtage ny behandling.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbespåner er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genopmaling, at denne fedtede hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand.